Quick Details

مواد	بولي / PP
عرض	ملم 50-20
طلب	يستخدم شريط المرتبة لمراتب شبكية ذات نوابض ، ومراتب إسفنجية ، وأرائك
العنصر	**قيمة**
بنية	محبوكة أو منسوجة
قدرة العرض	م / شهر 10000000
اللون	حسب الطلب
ميزة	جودة عالية تجعل المرتبة تبدو ذات قيمة
عينة	عينة مجانية للإرسال
طَرد	التعبئة مربع أو كيس التعبئة
دفع	وما إلى ذلك TT و DP و DA و LC

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ .□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□ / □□□□□□.

.□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□.

□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ .□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□:

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

Product Details







knitted structure



woven structure

Application

Quality Control

BEST MATERIAL

DETAILS NOTE DOWN



DETAILS ON FABRIC

FABRIC FIRST TIME CHECKING

WEIGHT CHECKING



WIDTH CHECKING

DESIGN CHECKING

QUANTITY CHECKING

TRY BEST TO LOAD FULL

Our Factory

Packing

Our Service

1.15 سنة تخصص في نسيج ومكونات المراتب
2. الجودة أولاً بأفضل الأسعار
3. ضمان الكمية ووقت التسليم
4. حافظ على تحسين التصاميم الجديدة والمنتجات الجديدة
5. البحث عن عنصر جديد وعناصر الموضة للعميل
6- امزج جميع أنواع المنتجات في عبوة واحدة
7. الحفاظ على حالة النظام "أبلغ"
8. عينة مجانية
9. إذا كانت هناك مشكلة في الجودة ، يرجى الاتصال **service@hyaindustry.com**

□□□□□ □ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□
□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□

Fair

Consumer Evaluation

□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□) □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ (□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ Tc □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □ (...□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□) □□□□□□□ stichbond □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□